


# AO4 - Centipede® Hák / držák

For Use With  
Para utilizarse con  
Pour emploi avec



1. Zarovnejte výstupy na držáku s procházející drážkou na P-Top-u a vsuňte spodem.
2. Otočte držák o 90°, zarovnejte výstupy s opozičními drážkami.
3. Zasuňte držák.
4. Držák je v jedné rovině s P-Top-em.



[CentipedeTool.eu](http://CentipedeTool.eu)



#### Válcové hlavy

- Chrání řezný kotouč a podpěru před poškozením
- Standardní 3/4 šestihran pro snadné vyměnění
- Otočný o 360° pro pohodlné polohování příslušenství



#### Fixační kříže

- Rychle nastavitelné pro klasickou kozu
- Sedí pro standardní 2x4 prkna/desky
- Rychlé, bez upínání



#### Rychlosvěrky

- Zajišťuje stolové desky rychle, bez nářadí
- Drží desky na místě během řezů
- Měkký krycí výlisek zajišťuje maximální klínové napětí



#### Háky

- Udržuje nářadí mimo pracovní plochu a zároveň při ruce
- Snadná instalace
- Schopen unést i velké váhy

#### Nástavce

- Zvedá stolové desky aj. do výšky až 91,5 cm
- Umožňuje použití P-Top příslušenství
- Nesnižuje nosnost



#### Protiskluzné podložky

- Zlepšuje stabilitu stolových desek aj. bez jističů
- Nízkoprofilové řešení pro držení materiálů na místě
- Sedí také do P-Top a umožňuje použití dalšího zařízení



#### Úložná taška

- Přenosná ukládací taška z robustního materiálu
- Prostor pro příslušenství aj.
- Pevný uzavírací mechanismus



#### Odnosný popruh

- Drží vzpěry pohromadě pro snadný transport
- Rychlé a snadné složení



**CentipedeTool.eu**